

## 金工帶鋸機安全標準作業程序

設備名稱：金工帶鋸機

作業方式：個人作業

處理物品：金屬、木工、代木、ABS、壓克力及工業發泡等加工物

使用器具：平行靠板（尺）

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常  
(2)調整鋸帶防護罩至適當高度  
(3)開啟分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)
- 2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具  
(2)裁切物品須與鋸帶平行  
(3)裁切物品寬度小於2公分時須以替代木材推送
- 3.工作後：(1)關閉機具電源開關及分電箱電源開關  
(2)機器運轉停止前嚴禁工作人員離開作業區  
(3)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：(1)受傷人員送醫治療  
(2)機具設備報請廠商維修