

## 電離子切割機安全標準作業程序

設備名稱：電離子切割機

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：金屬加工物

使用器具：感電夾

防護器具：護目鏡及防塵口罩或絕緣手套

工作步驟：

1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常  
(2)開啟電源開關並調整適當電流量  
(3)確認切割加工物之切割點

2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具  
(2)注意加工區勿放置易燃物或電氣設備  
(3)注意切割加工物會產生高溫導熱

3.工作後：(1)關閉電源開關  
(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：(1)受傷人員送醫治療  
(2)機具設備報請廠商維修