

# 135 噸鷹架抗壓試驗機操作程序

設備名稱：135噸抗壓機

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：鷹架，可條鋼管支柱

使用器具：無

防護器具：安全帽

工作步驟：

- 1.工作前：
  - (1)檢查電氣及機械設備是否正常
  - (2)開啟電腦電源(左下開關)，按下控制台面板Pump On按鈕
  - (3)拔出機器上方插梢，調至適當位置，放回兩組插梢
  - (4)按Down放鬆鋼纜

2.工作中：

- (1)於電腦中，進入GOTECH

- (2)開啟設定格式(stand1.gsp)，開啟報告格式(210.grt)
  - (3)開啟NoteBook進入7v14子目錄，Alt+N設定新檔名，設定Alt+U，Alt+S，Alt+C，Alt+Z歸零至適當範圍，測試開始
  - (4)全程配戴手套及安全帽

3.工作後：

- (1)關閉電源開關

- (2)使用後儀器及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：

- (1)受傷人員送醫治療

- (2)機具設備報請廠商維修