

拋光機安全標準作業程序

設備名稱：拋光機

作業方式：個人作業

處理物品：壓克力或金屬拋光加工物

使用器具：青棒或拋光膏

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常

(2)開啟電源開關

(3)於布輪上塗抹青棒或拋光膏

2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具

(2)拋光加工物與布輪接觸角度需小於90度

(3)嚴禁穿戴手套操作機器

3.工作後：(1)關閉電源開關

(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：(1)受傷人員送醫治療

(2)機具設備報請廠商維修