

## 木工帶鋸機安全標準作業程序

設備名稱：木工帶鋸機

作業方式：個人作業

處理物品：木工、代木及工業發泡等加工物

使用器具：平行靠板（尺）

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：
    - (1)檢查電氣及機械設備是否不正常
    - (2)調整鋸帶防護罩至適當高度
    - (3)開啟分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)
  - 2.工作中：
    - (1)專心操作並配戴防護器具
    - (2)裁切物品須與鋸帶平行
    - (3)裁切物品寬度小於2公分時須以替代木材推送
  - 3.工作後：
    - (1)關閉機具電源開關及分電箱電源開關(含集塵設備)並踩煞車至機器停止運轉
    - (2)機器運轉停止前嚴禁工作人員離開作業區
    - (3)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位
- 事故處理：
  - (1)受傷人員送醫治療
  - (2)機具設備報請廠商維修