

## 木工線鋸機安全標準作業程序

設備名稱：木工線鋸機

作業方式：個人作業

處理物品：木工加工物、壓克力(厚度不得超過10mm)

使用器具：無

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常  
(2)開啟電源開關
  - 2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具  
(2)雙手需牢固抓穩裁切物品並適當控制機器運轉速度
  - 3.工作後：(1)關閉電源開關  
(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位
- 事故處理：(1)受傷人員送醫治療  
(2)機具設備報請廠商維修