

脈動式集塵砂輪機安全標準作業程序

設備名稱：脈動式集塵砂輪機

作業方式：個人作業

處理物品：金屬加工物

使用器具：無

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：(1)檢查電氣及機械設備是否不正常
(2)開啟電源開關
 - 2.工作中：(1)專心操作並配戴防護器具
(2)研磨加工物與砂輪角度需小於90度
(3)嚴禁穿戴手套操作機器
 - 3.工作後：(1)關閉電源開關並待機具停止運轉
(2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位
- 事故處理：(1)受傷人員送醫治療
(2)機具設備報請廠商維修