

## 圓盤砂磨機安全標準作業程序

設備名稱：圓盤砂磨機

作業方式：個人作業

處理物品：木工加工物、代木、壓克力或工業發泡

使用器具：無

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

- 1.工作前：
  - (1)檢查電氣及機械設備是否不正常
  - (2)開啟分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)
  - (3)嚴禁研磨金屬、玻璃及石膏等加工物
- 2.工作中：
  - (1)專心操作並配戴防護器具
  - (2)研磨物品須靠圓盤右側打磨並禁止施重力推擠
  - (3)手持研磨物品需抓緊牢固
  - (4)嚴禁任意調整磨台平面之角度
- 3.工作後：
  - (1)關閉機具電源開關及分電箱電源開關(含集塵設備)
  - (2)使用後機具及周邊須清潔乾淨並將器具歸定位

事故處理：

- (1)受傷人員送醫治療
- (2)機具設備報請廠商維修